

## OŚWIADCZENIE

My,

**FAKRO Sp. z o.o.**

ul. Węgierska 144 a  
33-300 Nowy Sącz, Polska

oświadczamy, że produkt: **schody strychowe segmentowe typu: LMS i LMK** spełniają wymagania normy **PN-EN 14975:2007** „*Drabiny strychowe – wymagania, oznaczenie i badania*“ oraz wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

### Numery raportów z badań przeprowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej:

- Raport nr LOW-146.3/2008 (LWM) z 13.01.2009.
- Raport nr LOW-146.7/2008 (wszystkie schody typu LW\_) z 13.01.2009.
- Uzupełnienie raportu z badań nr LOW-146.3/2008 z 16.11.2012 r. dla schodów LMS.
- Uzupełnienie raportu z badań nr LOW-146.7/2008 z 16.11.2012 r. dla schodów strychowych FAKRO.
- Opinia techniczna nr OWN-OT-014/2009 dotycząca schodów LW\_ z 09.04.2009.
- Opinia techniczna nr OWN-OT-014/U/2009 dotycząca oceny wyników dla schodów strychowych FAKRO z 16.11.2012.

Informujemy, że w myśl polskiej ustawy *o wyrobach budowlanych* z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm., Dz.U. 2019 poz. 266), **schody strychowe są wyrobem nieobjętym normą zharmonizowaną**, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna. Schody strychowe nie zostały również wymienione w załączniku nr 1 (grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1966, z póź. zm.). Nie dotyczy ich zatem obowiązek znakowania znakiem budowlanym B czy CE ani wystawiania krajowej deklaracji właściwości użytkowych czy deklaracji właściwości użytkowych.

Nowy Sącz, 04.06.2019 r.

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-  
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737  
33-300 Nowy Sącz  
ul. Węgierska 144a  
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333

  
**Ewa Łukaszczyk-Haslik**  
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości